

C/J-840.07


ANOMALIA MONITORES DE VIBRACION Y PREALARMA DE ALTAS VIBRACIONES VENTILADORES TORRES DE REFRIGERACION "A" Y "B"



ANOMALIA MONITORES DE VIBRACION Y PREALARMA DE ALTAS VIBRACIONES VENTILADORES TORRES DE REFRIGERACION "C" Y "D"




BOMBAS DE ARRASTRE DE BROZAS



TIPICO PARA LAS SIGUIENTES BOMBAS

BOMBA	LOCAL BOTON PULSADOR	LOCAL LAMPARA
C/40P10A	C/BP-4082	C/L-4082
C/40P10B	C/BP-4083	C/L-4083

UNIDADES REFRIGERACION COJINETES INFERIORES BOMBAS DE REFUERZO SISTEMA AGUA DE CIRCULACION



AEROREFRIGERADOR	BOTON PULSADOR (PL-40P42)	LAMPARA (PL-40P42)	TREN
C/40P42A	C/BP-4038A	C/L-4038A	N
C/40P42B	C/BP-4038B	C/L-4038B	
C/40P42C	C/BP-4038C	C/L-4038C	
C/40P42D	C/BP-4038D	C/L-4038D	

3

NOTAS:
1.- LOS INTERRUPTORES DE VIBRACION (SY) Y LAS ANOMALIAS DE MONITORES (YY) SON INSTRUMENTOS SOFTWARE.LOS INTERRUPTORES SE UBICAN EN LOS MONITORES Y ESTOS A SU VEZ EN EL PANEL LOCAL PL-623 PARA LAS TORRES "A" Y "B" O PL-624 PARA LAS TORRES "C" Y "D". LAS SEÑALES DE ALTAS VIBRACIONES SE REPONEN CON EL PULSADOR BP-4091 (EN TORRES A Y B) O CON EL BP-4093 (EN TORRES C Y D).

EL PLANO REVISION 1 SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 0.

LA EDICION 2 PROVIENE DE LA EDICION 1 EMITIDA POR ANA - CNV II

ACTUALIZADO OCT-2017

Anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse Plant Engineering Services - Tarragona

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1

DIAGRAMA LOGICO
SISTEMA DE AGUA DE CIRCULACION

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	EST.	REAL.	COMP.	VERIF.	SUPERV.	APROB.
3	MAR.17	PCD-C/35759/A3-02	JSPE	ICG	-	JER	-	MOP
2	OCT.08	PCD-C/20548/A1-01	VBL	JMP	-	JLL	-	MOP
1	JUN.00	REV. MOTIVADA POR LA DIGITALIZACION DEL PLANO	-	GZF	RCB-DGV	RGF	CDM	EVL

ESCALA: -/- | PLANO Nº: C/J-840.7 | CLASE: - | EDICION: 3

C840J07-03S2N