
CAMPO | BASTIDORES | ORDENADOR | SALA DE CONTROL



NOTAS:

1.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 2/.

2.- TODAS LAS ALARMAS GENERADAS EN EL SCDR ESTAN DISPONIBLES EN EL SISTEMA DE GESTION DE ALARMAS ACCESIBLE A TRAVES DE LAS ESTACIONES DE OPERACION DEL SCDR EN SALA DE CONTROL

3.- LA SALIDA DIGITAL DE ANOMALIA DEL ALGORITMO "COINCIDENCIA DE LAS TRES ENTRADAS DIGITALES" SE ACTIVA CUANDO SE CUMPLE ALGUNO DE LOS SIGUIENTES CASOS:
- NO EXISTE COINCIDENCIA EN EL ESTADO DE LAS TRES ENTRADAS DIGITALES
- SOLO UNA ENTRADA DIGITAL ESTA ACTIVA
- EXISTE UNA O MAS SEÑALES CON MALA CALIDAD

LA SALIDA DIGITAL DE DISPARO SE ACTIVA CUAN SE CUMPLE ALGUNO DE LOS SIGUIENTES CASOS:
- DOS O MAS SEÑALES DE ENTRADA ESTAN ACTIVAS CON MALA CALIDAD
- EXISTE UNA SEÑAL DE ENTRADA ACTIVA CON BUENA CALIDAD Y LAS DEMAS SEÑALES TIENEN MALA CALIDAD

DST-IDC CONFIGURADO
ESP. Fecha: 09/09/2020

EDIC.	FECHA	DESCRIPCION	EST.	REAL.	VERIF.	APROB.
1	AGO.20	PARA PCD-2/31506-2	JSR	MMA	MSG	MOP

PLANO NUEVO
PCD Nº. 2/31506-2
ACTIVIDAD Nº. 26V

Anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.
Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 2

DIAGRAMA DE LAZOS
SISTEMA DE CONTROL Y PROTECCION DEL REACTOR
DISPARO DE LA TURBOBOMBA DE AGUA DE ALIMENTACION "B"

ESCALA: ÷ | PLANO Nº.: 2/J-819-064 | CLASE: – | EDICION: 1

2-J-819-064-01_31506-2.dgn

A B C D E F G H I J K L M
1 2 3 4 5 6 7 8 9